

# RAPPEL DE PRODUIT

## EXPLORER VOITURE DE TOURISME

Ford

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

### Explorer Voiture de tourisme

Marque : **Ford**

Modèle ou référence : **Explorer Voitures particulières,  
sans numéro d'homologation de type parce qu'il  
s'agit de véhicules d'importation gris.**

- **GTIN 9.4.2012 - 30.9.2017**



Publication du : 08/04/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : -

Motif du rappel : La corrosion de la goupille de roulement dans le buisson de roulement peut augmenter la résistance au frottement du roulement à tel point que les forces verticales qui se produisent sont absorbées par la tige de voie elle-même. En conséquence, la barre de voie du système de suspension arrière peut se casser en réduisant la commande de direction du véhicule et en augmentant le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

