

# RAPPEL DE PRODUIT

## A6, A7, A8, Q7, Q8 VOITURE DE TOURISME

**Audi**

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**A6, A7, A8, Q7, Q8 Voiture de tourisme**

Marque : **Audi**

Modèle ou référence : **A6, A7, A8, Q7, Q8 Voiture de  
tourisme**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured  
between July and September 2020.**



Publication du : 16/04/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Types: F2, F8, 4L, e1 \* 2007/46 \* 1801, e1 \* 2007/  
46 \* 1751, e1 \* 2001/116 \* 0350

Motif du rappel : Des capteurs de choc défectueux pour les systèmes de retenue des coussins gonflables peuvent avoir été installés dans les deux portes avant. Cela pourrait nuire à l'effet protecteur des coussins gonflables latéraux, des coussins gonflables de la tête et/ou des tendeurs de ceinture, augmentant ainsi le risque de blessures en cas d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

