

RAPPEL DE PRODUIT

SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER MERCEDES-BENZ

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **MERCEDES-BENZ**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/Véhicule
utilitaire léger**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured
between 10 April 2018 and 12 March 2020.**



Publication du : 05/02/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: e1*2001/116*0354*21 - *23, e1*2007/46*0294*10 - *11, e1*2007/46*0296*10 - *12, e1*2007/46*0300*15 - *16, e1*2007/46*0301*17 - *19, e1*2007/46*0304*06, e1*2007/46*0305*11, Types: 906 AC 35, 906BA50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, 906BA50/4x4, 906BA35/4x4, KL3A4, FL3A4, e1*2007/46*0308*06, e1*2007/46*0312*12, e1*2007/46*1760*00 - *01 e1*2007/46*1761*00

Motif du rappel : Un faisceau de câblage peut être mal installé. Par conséquent, le véhicule peut accidentellement démarrer et rouler, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

