

RAPPEL DE PRODUIT

NIGHTSTER 2022 RH975 MOTO/PIÈCE DE RECHANGE Harley Davidson

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Nightster 2022 RH975 Moto/pièce de rechange

Marque : **Harley Davidson**

Modèle ou référence : **Nightster 2022 RH975 Guidon
de motorcycle (partie 55801154)**

- GTIN 24.08.2021 - 18.08.2022



Publication du : 23/12/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **e4*168/2013*00132*01**

Motif du rappel : En raison de la mauvaise qualité du soudage du guidon, une séparation des sections intérieures et extérieures du guidon peut se produire. Cela pourrait entraîner une perte de contrôle sur la moto, augmentant ainsi le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

