

RAPPEL DE PRODUIT

SPRINTER VOITURE/FERMETURE

Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

Sprinter Voiture/fermeture

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter Voiture/fermeture**

- **GTIN 16.6.2021 to 16.8.2021**



Publication du : 03/12/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type: 906 AC, 35 906 AC 35/4x4, 906BB50, 906BB35, 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, e1*2001/116*0354*28, e1*2001/116*0424*19, e1*2007/46*0296*16, e1*2007/46*0301*23, e1*2007/46*0304*10, e1*2007/46*0305*15

Motif du rappel : Le faisceau de câblage de la génératrice de démarrage peut s'user et conduire à un court-circuit électrique, ce qui pourrait entraîner un incendie de câble augmentant le risque d'accident.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

