

RAPPEL DE PRODUIT

**S80 - V70 - XC70 - XC60 - S80L - S60 - V60 - S60L - V60CC
- S60CC VOITURE DE TOURISME**

Volvo

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**S80 - V70 - XC70 - XC60 - S80L - S60 - V60 - S60L -
V60CC - S60CC Voiture de tourisme**

Marque : **Volvo**

Modèle ou référence : **S80 - V70 - XC70 - XC60 - S80L -
S60 - V60 - S60L - V60CC - S60CC Voiture de
tourisme.**

- **GTIN Between 2007 and 2020**



Publication du : 10/07/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e9*2001/116*0057*00 – e9*2001/116*0057*31- e9*2001/116*0065*00 – e9*2001/116*0065*28 - e9*2001/116*0065*00 – e9*2001/116*0065*28 - e9*2001/116*0068*00 – e9*2001/116*0068*26, e9*2007/46*0023*00 – e9*2007/46*0023*27 - e9*2007/46*0023*00 – e9*2007/46*0023*27 - e9*2007/46*0023*21 – e9*2007/46*0023*27 - e9*2007/46*0023*21 – e9*2007/46*0023*27

Motif du rappel : La résistance à la traction de l'acier du câble de fixation de la ceinture de sécurité peut diminuer avec le temps. Par conséquent, l'effet de protection/restriction des ceintures de sécurité pourrait diminuer, augmentant ainsi le risque de blessure en cas d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

