

RAPPEL DE PRODUIT

CX8 / CX9 /RX8 VOITURE DE TOURISME MAZDA

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

CX8 / CX9 /RX8 Voiture de tourisme

Marque : **MAZDA**

Modèle ou référence : **CX8 / CX9 /RX8 Voiture de
tourisme**

- **GTIN CX7 : 1 January 2007 - 12 June 2009 CX9 : 25
June 2008 - 9 August 2012 RX8 : 26 July 2003 – 1
July 2010**



Publication du : 17/12/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : CX7 : "e11*2001/116*0308*00 e11*2001/116*0308*01", CX9 : "e13*KS07/46*0005*00 e13*KS07/46*0005*01 e13*KS07/46*0005*02", RX8 : " e11*2001/116*0199*00 e11*2001/116*0199*01 e11*2001/116*0199*02 e11*2001/116*0199*03 e11*2001/116*0199*04 e11*2001/116*0199*05 e11*2001/116*0199*06 "

Motif du rappel : Le gonfleur de coussin gonflable propulseur peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d'une dégradation survenant après une exposition à long terme à l'humidité et peut provoquer l'explosion du module de coussin gonflable passager avant lorsqu'un coussin gonflable se déploie. La pression interne excessive peut causer la rupture du corps de gonflement et des fragments métalliques peuvent passer à travers le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

