

RAPPEL DE PRODUIT

DEFENDER (LE), DISCOVERY (LR) VOITURE DE TOURISME LAND ROVER

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Defender (LE), Discovery (LR) Voiture de tourisme

Marque : **LAND ROVER**

Modèle ou référence : **Defender (LE), Discovery (LR)**

Voiture de tourisme

- **GTIN 10.07.2020 - 11.08.2021**



Publication du : 15/10/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e5*2007/46*0092, e5*2007/46*1055

Motif du rappel : En raison d'une erreur dans le processus d'assemblage, le système de détection des occupants (ODS) du siège passager avant n'avait pas été installé sur le coussin du siège. Par conséquent, aucun signal sonore et aucun symbole d'avertissement n'apparaîtront sur le tableau de bord pour avertir le conducteur lorsque le siège passager avant est occupé mais que la ceinture de sécurité n'est pas fixée. Cela peut augmenter le risque de ne pas avoir la ceinture de sécurité fixée en cas d'accident, ce qui augmente le risque de blessure.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

