

RAPPEL DE PRODUIT

INSIGNIA (E2JO, E2WO MY18, MY19, MY20) VOITURE DE TOURISME

Opel

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**Insignia (E2JO, E2WO MY18, MY19, MY20) Voiture de
tourisme**

Marque : **Opel**

Modèle ou référence : **Insignia (E2JO, E2WO MY18,
MY19, MY20) Voiture de tourisme**

- **GTIN 16.06.2016 - 05.10.2020**



Publication du : 17/03/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e8*2007/46*0264*00 - 11;

Motif du rappel : En raison d'une perte de vide dans le régulateur de pression hydraulique, le frein d'urgence automatique peut ne pas s'activer, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

