

# RAPPEL DE PRODUIT

## 2SERIES, 5SERIES, i5, 7SERIES, i7, X1, iX1, X2, iX2, X5, X6, X7, XM, X5M, X6M VOITURE PARTICULIÈRE

**Bmw**

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

2series, 5series, i5, 7series, i7, X1, iX1, X2, iX2, X5, X6,  
X7, XM, X5M, X6M Voiture particulière

Marque : **Bmw**

Modèle ou référence : 2series, 5series, i5, 7series, i7, X1,  
iX1, X2, iX2, X5, X6, X7, XM, X5M, X6M Voiture  
particulière



- GTIN 06.07.2022 – 13.11.2024

Publication du : 10/01/2025

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : U2AT, G6L, G6E, G7L, U1X, U2X, G5X, G6X, G7X, F56XM, e1\*2018/858\*00117\*, e1\*2018/858\*00316\*, e1\*2018/858\*00317\*, e1\*2018/858\*00154\*, e1\*2018/858\*00153\*, e1\*2018/858\*00371\*, e1\*2007/46\*1918\*, e1\*2007/46\*2020\*, e1\*2007/46\*1952\*, e1\*2007/46\*2066\*, individual approval

Motif du rappel : L'arbre creux du servomoteur n'a pas été soudé correctement. La soudure peut ne pas être en mesure de résister à l'accumulation de pression de freinage élevée et peut se casser. Dans ce cas, les performances de freinage réduites nécessitent une plus grande force et la distance de freinage peut augmenter. En outre, les systèmes de commande de frein ABS et DSC ne sont pas assistés. Cela augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

