

# RAPPEL DE PRODUIT

## MY22 FXRST (LOW RIDER EL DIABLO), MY22-24 FXLRST (LOW RIDER ST) MOTOCYCLETTE HARLEY-DAVIDSON

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**MY22 FXRST (Low Rider El Diablo), MY22-24 FXLRST (Low Rider ST) Motocyclette**

Marque : **HARLEY-DAVIDSON**

Modèle ou référence : **MY22 FXRST (Low Rider El Diablo), MY22-24 FXLRST (Low Rider ST) Une moto.**

- **GTIN 17.11.2021 - 8.7.2024**



Publication du : 06/12/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : ST1, e4\*168/2013\*00062\*07-\*09

Motif du rappel : En raison d'une flexion incorrecte des conduites de frein pendant le montage, les conduites de frein avant peuvent entrer en contact avec le réservoir de carburant. Cela peut entraîner une brèche dans les conduites de frein et une perte de liquide de frein. Si la perte de liquide de frein n'est pas détectée, le freinage avant peut être compromis, ce qui augmente le risque d'accidents et de blessures.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

