

RAPPEL DE PRODUIT

SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/Véhicule
utilitaire léger**

- GTIN 06/2018 - 02/2020



Publication du : 24/03/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2007/46*0300*18, e1*2007/46*0300*16,
e1*2007/46*0300*17

Motif du rappel : Des fissures dans la zone de la partie de raccordement du support d'accouplement pourraient
conduire au détachement du dispositif d'attelage, créant ainsi un risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

