

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 24/03/2023

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger



- Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger
- Marque : Mercedes-Benz
 GTIN 06/2018 02/2020
- Informations complémentaires : e1*2007/46*0300*18, e1*2007/46*0300*16, e1*2007/46*0300*17

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX?

- Motif du rappel: Des fissures dans la zone de la partie de raccordement du support d'accouplement pourraient conduire au détachement du dispositif d'attelage, créant ainsi un risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE?

• Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

