

RAPPEL DE PRODUIT

RX-8 (SE), BT-50, 6 (GG,GY) VOITURE DE TOURISME MAZDA

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters


RX-8 (SE), BT-50, 6 (GG,GY) Voiture de tourisme

Marque : **MAZDA**

Modèle ou référence : **RX-8 (SE), BT-50, 6 (GG,GY)**

Voiture de tourisme

- **GTIN 14.02.2002 - 22.09.2011**



Publication du : 01/04/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*98/14/0188*01 e1/98/14*0188*02 e1*98/14*0188*03 e1*98/14*0188*04 e1*98/14*0188*05 e1*98/14*0188*06 e1*98/14*0188*07 e1*98/14*0188*08 e1*98/14*0188*09, e11*2001/116*0199*00 e11*2001/116*0199*01 e11*2001/116*0199*02 e11*2001/116*0199*03, e13*2007/46*1116*00

Motif du rappel : Lorsque le coussin gonflable est activé, un défaut dans le générateur de gaz du coussin gonflable conducteur peut entraîner un gonflage incontrôlé et la libération de fragments métalliques, ce qui peut causer des blessures aux occupants.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

