

RAPPEL DE PRODUIT

C-CLASS, CLS, E-CLASS, GLC, S-CLASS VOITURE DE TOURISME

Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /


Automobiles, motos, scooters

C-Class, CLS, E-Class, GLC, S-Class Voiture de tourisme

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **C-Class, CLS, E-Class, GLC, S-Class Les voitures particulières équipées d'un moteur à essence à quatre cylindres; Série de modèles: BR 205, 213, 238, 222, 253, 257**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 5 March 2018 and 18 March 2020.**



Publication du : 09/10/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: e1*2001/116*0431*42, 54-56; e1*2001/116*0501*42-43; e1*2007/46*1666*14-15; e1*2001/116*0480*33-38; e1*2007/46*1818*07, Types: 204, 212, R1EC, 204 X, R1ECLS

Motif du rappel : En raison du manque de documentation, il n'y a pas de confirmation que les raccords à vis des conduites d'approvisionnement en huile et de retour d'huile du turbocompresseur ont été correctement exécutés pendant le processus d'assemblage. Dans le cas d'un raccord à vis lâche, l'huile pourrait s'écouler au niveau du tuyau d'alimentation et/ou de retour d'huile du turbocompresseur. L'huile qui fuit pourrait alors entrer en contact avec des composants chauds, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Blessures \ Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

