

RAPPEL DE PRODUIT

C-KLASSE, CLS, E-KLASSE, G-KLASSE, GLC, GLE, GLS, S-KLASSE VOITURE DE TOURISME MERCEDES-BENZ

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

C-KLASSE, CLS, E-KLASSE, G-KLASSE, GLC, GLE, GLS, S-KLASSE Voiture de tourisme

Marque : **MERCEDES-BENZ**

Modèle ou référence : **C-KLASSE, CLS, E-KLASSE, G-KLASSE, GLC, GLE, GLS, S-KLASSE Voiture de tourisme**

- GTIN 27/01/2017 - 12/10/2021



Publication du : 14/01/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2001/116*0431*47-63, e1*2001/116*0457*38-52, e1*2007/46*1818*00-16, e1*2001/116*0335*34-46, e1*2001/116*0480*31-42, e1*2007/46*1885*00-16,, 204, 204 K, R1ECLS, 221, 204 X, H1GLE, 212, R1ES, R1EC, 463A, R2S, e1*2001/116*0501*24-53, e1*2007/46*1560*02-27, e1*2007/46*1666*00-23, e1*2007/46*1830*01-08,e1*2007/46*2115*01-06

Motif du rappel : La pompe de refroidissement sous vide peut ne pas être hermétiquement étanche entre le liquide de refroidissement et les circuits à vide. Cela peut entraîner une fuite du liquide de refroidissement dans le circuit de vide conduisant à une réaction électrochimique, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

