

# RAPPEL DE PRODUIT

## MASTER III VÉHICULE DE TOURISME / VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

Renault

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

**MASTER III Véhicule de tourisme / Véhicule utilitaire  
léger**

Marque : **Renault**

Modèle ou référence : **MASTER III Véhicule de tourisme  
/ Véhicule utilitaire léger.**

- GTIN 23.09.2014 - 27.09.2023



Publication du : 09/08/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : TR\*2007/46\*8177, TR\*2007/46\*8200, e2\*2007/46\*0016\*01, \*02, \*13, \*14 and \*22 to \*55, e2\*2007/46\*0017\*00 and \*10 to \*34, e2\*2007/46\*0019\*00, \*01 and \*18 to \*47, e2\*2007/46\*0020\*15 to 20, \*22 to \*26, \*28 to \*38, e2\*2007/46\*0021\*14, e2\*2007/46\*0048\*09, \*12, \*16, \*20, \*22 to \*28, \*31, \*32, \*34, \*36 and \*37, e2\*2007/46\*0049\*00 to \*02, \*04 to \*06, \*11, \*17, \*20 to \*49, e2\*2007/46\*0050\*01, \*15 to \*26, \*28 to \*40, e2\*2007/46\*0050\*15 to 26, 28 to 39

Motif du rappel : La conduite de carburant diesel est trop proche du faisceau de câblage, ce qui peut causer le frottement de la conduite de carburant contre les fils et l'usure. Cela peut entraîner une fuite de carburant sous la voiture, créant un risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

