

RAPPEL DE PRODUIT

SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 7 November 2017 and 18 March 2020.**



Publication du : 15/05/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: e1*2001/116*0354*21-26, e1*2001/116*0424*15-17, e1*2007/46*0300*14-18, e1*2007/46*0301*16-20, e1*2007/46*0312*12-14, e1*2007/46*0305*11-13, e1*2007/46*0294*09-13, e1*2007/46*029, Types: 906AC35/4x4, 906BA35, 906BA35/4x4, 906BA50, 906BA50/4x4, 906BB35, 906BB35/4x4, 906BB50, 906BB50/4x4

Motif du rappel : Les tuyaux de frein avant peuvent être endommagés en entrant en contact avec l'aile intérieure avant. Par conséquent, l'huile de frein peut s'échapper, ce qui entraîne une réduction des performances des freins et une distance de freinage accrue, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

