

# RAPPEL DE PRODUIT

## SPEED TRIPLE 1200 RR, SPEED TRIPLE 1200 RS MOTO Triumph


Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Speed Triple 1200 RR, Speed Triple 1200 RS Moto**

Marque : **Triumph**

Modèle ou référence : **Speed Triple 1200 RR, Speed Triple 1200 RS Moto**

- **GTIN 1.09.2020 - 13.02.2022**



Publication du : 20/05/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : PB01, e9\*168/2013\*11690\*00, e9\*168/2013\*11690\*01, e9\*168/2013\*11690\*02

Motif du rappel : Une mauvaise forme de filetage sur l'essieu arrière peut entraîner l'inactivation du composé de verrouillage de filetage du boulon d'accouplement. Par conséquent, les vis de montage du disque de frein peuvent desserrer et entrer en contact avec d'autres composants du véhicule, provoquant la chute du pilote.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

