

RAPPEL DE PRODUIT

SWIFT, SWIFT SPORTS, BALENO, VITARA, S-CROSS VOITURE DE TOURISME

Suzuki

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

Swift, Swift Sports, Baleno, Vitara, S-Cross Voiture de tourisme

Marque : **Suzuki**

Modèle ou référence : **Swift, Swift Sports, Baleno, Vitara, S-Cross Voiture de tourisme**

- GTIN 2015-2022



Publication du : 16/12/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e4*2007/46*0779*04 - e4*2007/46*0779*15;; e4*2007/46*0928*02 - e4*2007/46*0928*11;; e4*2007/46*0928*05;; e4*2007/46*1205*00 - e4*2007/46*1205*03;; e4*2007/46*1205*01 - e4*2007/46*1205*12;; e6*2007/46*0177*01 - e6*2007/46*0177*03;

Motif du rappel : En raison du gonflement de la soupape dans la pompe à vide, la pression négative des boosters de frein peut être temporairement bloquée. Par conséquent, même si le système de freinage reste fonctionnel, la pédale de frein doit être pressée durement, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

