

# RAPPEL DE PRODUIT

## TRANSIT VÉHICULE DE TOURISME / VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

Ford

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Transit Véhicule de tourisme / Véhicule utilitaire léger**

Marque : **Ford**

Modèle ou référence : **Transit Véhicule de tourisme /  
Véhicule utilitaire léger.**

- GTIN 26.09.2023 - 29.04.2024



Publication du : 07/02/2025

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1\*2007/46\*1096\*23 (FED), e1\*2007/46\*1100\*23 (FCD), e5\*2007/46\*1033\*07 (FBD)

Motif du rappel : L'essieu arrière peut ne pas être suffisamment lubrifié, ce qui entraîne un dysfonctionnement des roulements de roue pouvant entraîner le blocage des roues arrière. Cela peut provoquer une perte de contrôle du véhicule, augmentant le risque d'accident et de blessures.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

