

RAPPEL DE PRODUIT

S 1000RR VÉHICULES À DEUX OU TROIS ROUES ET QUADRICYCLES

BMW

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

S 1000RR véhicules à deux ou trois roues et quadricycles

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **S 1000RR capuchons filetés d'axes de bras de bascule**

- GTIN 12.02.2020 – 07.05.2020



Publication du : 17/12/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*168/2013*00091

Motif du rappel : Certains motocycles ont été touchés par la campagne technique 0011460000, nécessitant le remplacement de la culasse. Le kit de pièces de rechange fourni pour la campagne a été pré-assemblé. En raison de l'insuffisance des instructions de réparation pour les ateliers du réseau de concessionnaires BMW Motorrad, il est possible que les trois bouchons filetés pour les axes de bras bascule ne soient pas serrés avec le couple requis. En cas de serrage insuffisant, l'huile pourrait s'échapper aux points de fixation, augmentant ainsi le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

