

BMW rappelle K 1600 GT - K 1600 GTL - K 1600 B Moto

Image non disponible

- K 1600 GT - K 1600 GTL - K 1600 B Moto
- Marque : BMW
- GTIN 21.03.2017 - 16.09.2020
- Informations complémentaires : e1*168/2013*00011, e1*168/2013*00010

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Des ensembles d'engrenages inappropriés ont été installés sur des boîtes de vitesses qui ont été remplacées lors d'une intervention antérieure de l'atelier. Cela peut entraîner une usure excessive des intervalles de commande en cas de conduite prolongée à pleine charge dans le sixième rapport. En cas de dysfonctionnement, le changement de rapport ne serait pas effectué correctement ou deux rapports peuvent être changés en même temps. La roue arrière peut se verrouiller et/ou les engrenages peuvent être endommagés, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gov.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre