

RAPPEL DE PRODUIT

2008 II, RIFTER, PARTNER VOITURE PARTICULIÈRE / VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**2008 II, Rifter, Partner Voiture particulière / Véhicule
utilitaire léger**

Marque : **Peugeot**

Modèle ou référence : **2008 II, Rifter, Partner Voiture
particulière / Véhicule utilitaire léger.**

- **GTIN 02.10.2023 - 15.11.2023 (2008 II) 11.09.2023 -
22.01.2024 (Rifter and Partner)**



Publication du : 22/11/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0624*24, e2*2007/46*0624*25 (Rifter and Partner), e2*2007/46*0625*26 to e2*2007/46*0625*28 (Rifter and Partner), e2*2007/46*0639*27 (2008 II)

Motif du rappel : Lorsqu'il y a une erreur spécifique dans le circuit de vide et après 6 secondes avec le frein serré, l'unité de commande électronique envoie une «valeur invalide» à la compensation de frein hydraulique (HBC). Cela peut entraîner l'arrêt du fonctionnement du HBC, ce qui entraîne une réduction de l'efficacité du freinage. Cela augmente le risque d'accidents et de blessures.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

