

RAPPEL DE PRODUIT

**X2, X1, X3, X5, 5 LIMOUSINE, 3 TOURING, 3 LIMOUSINE,
7 VOITURE DE TOURISME**

BMW

Automobiles et moyens de déplacement /


Automobiles, motos, scooters

**X2, X1, X3, X5, 5 Limousine, 3 Touring, 3 Limousine, 7
Voiture de tourisme**

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **X2, X1, X3, X5, 5 Limousine, 3
Touring, 3 Limousine, 7 Voiture de tourisme**

- **GTIN 02.12.2019 - 22.09.2022**



Publication du : 07/10/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : F2X, F1X, G3X, G5X, G5L, G3K, G3L, 7L , e1*2007/46*1824*, e1*2007/46*1676*, e1*2007/46*1797*, e1*2007/46*1918*, e1*2007/46*1688*, e1*2007/46*2017*, e1*2007/46*1947*, e1*2007/46*0276*

Motif du rappel : Des défauts dans l'enroulement des feuilles internes cellulaires dans les batteries haute tension peuvent entraîner l'apparition d'une augmentation de l'autodécharge. Cela peut entraîner une surchauffe des modules de cellules haute tension, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

