

RAPPEL DE PRODUIT

POLO VOITURE DE TOURISME

VW

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Polo Voiture de tourisme

Marque : **VW**

Modèle ou référence : **Polo Voiture particulière sous le
code de rappel VW: 47P7.**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured
between 22 September 2019 and 06 February 2020.**



Publication du : 10/04/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Type-approval number: e1*2001/116*0510*, Type: 6R**

Motif du rappel : En raison de clapets antiretour mal fermés dans les conduites de vide, l'huile peut être aspirée dans l'amplificateur de frein, endommageant sa membrane interne. Cela peut entraîner une défaillance de l'assistance à la puissance de freinage, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

