

RAPPEL DE PRODUIT

TALL REAR SHOCK (P/N 54000294), PROFILE LOW REAR SUSPENSION (P/N 54000134) MOTO/PIÈCE DÉTACHÉE

Harley Davidson P&A

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Tall Rear Shock (P/N 54000294), Profile Low Rear Suspension (P/N 54000134) Moto/pièce détachée

Marque : **Harley Davidson P&A**

Modèle ou référence : **Tall Rear Shock (P/N 54000294), Profile Low Rear Suspension (P/N 54000134) Pièce de rechange pour les motos Harley-Davidson Softail (2018-2023): amortisseurs arrière, numéro de pièce 54000294 (Tall Rear Shock (P/N 54000294)) et la suspension arrière (Softail), numéro de pièce 54000134 (Profil Low Rear (P/N 54000134)).**

- GTIN (P/N 54000134) = 02.11.2019 - 22.08.2023 (P/N 54000294) = 23.01.2022 - 22.08.2023

Motif du rappel : En raison d'une défaillance des amortisseurs arrière et de la suspension arrière (Softail), la connexion à vis de l'ajusteur d'absorption des chocs pourrait se casser et toucher le pneu, ce qui peut soudainement perdre de l'air, créant ainsi un risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

This recall involves the following Harley-Davidson Parts & Accessories (P&A) components:



Tall Rear Shock
(P/N 54000294)



Profile Low Rear Suspension
(P/N 54000134)

Publication du : 27/10/2023

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

