

RAPPEL DE PRODUIT

LEGACY AND OUTBACK VÉHICULES À MOTEUR Subaru

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Legacy and Outback Véhicules à moteur

Marque : **Subaru**

Modèle ou référence : **Legacy and Outback Voiture de
tourisme**

- **GTIN 2010-2014**



Publication du : 24/04/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2007/46*0079***, e1*2007/46*0079***, e1*2007/46*0079***, e1*2007/46*0079*, e1*2007/46*0079*

Motif du rappel : Les condensateurs de l'unité de commande du frein de stationnement électronique (EPB) peuvent avoir une résistance insuffisante. Ils pourraient échouer pendant l'utilisation du véhicule, ce qui entraînerait un mauvais fonctionnement de l'EPB, entraînant un déclenchement ou un desserrage inattendu des freins et augmentant le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

