

# RAPPEL DE PRODUIT

## MOTOCYCLETTE

### Husqvarna

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

#### Motocyclette

Marque : **Husqvarna**

Modèle ou référence : **Une moto.**

- **GTIN 2022 - 2024**



Publication du : 07/03/2025

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 125, 150, 250, 300, 350, 450, 501, FC, FE, FX, HQV, TC, TE, TX, e1\*168/2013\*00023\*03 (HQV 4T FE 250/350/450/501 2022/23), e1\*168/2013\*00023\*04 (HQV 4T FE 250/350/450/501 2024), e1\*168/2013\*00051\*03 (HQV 2T TE 150/250/300 2022/23), e1\*168/2013\*00051\*04 (HQV 2T TE 150/250/300 2024)

Motif du rappel : Des irrégularités dans la structure moulée de l'étrier de frein peuvent le faire échouer. Cela peut entraîner une réduction des performances du frein de service, ce qui augmente le risque d'accident et de blessures.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

