

RAPPEL DE PRODUIT

AURIS (TMUK), C-HR (TMMT) AND COROLLA (TMUK) VOITURE DE TOURISME

Toyota

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Auris (TMUK), C-HR (TMMT) and Corolla (TMUK)
Voiture de tourisme

Marque : **Toyota**

Modèle ou référence : **Auris (TMUK), C-HR (TMMT)**
and Corolla (TMUK) Voitures particulières équipées
d'une pompe à carburant haute pression. Auris
(NRE185), C-HR (NGX10, NGX50) et Corolla (NRE210),
Lexus: NX300 (AGZ10, AGZ15) et RX300 (AGL20,
AGL25)



Publication du : 03/11/2023

- GTIN Auris: (6.11.2017 - 30.11.2018); - C-HR (27.11.2017 - 4.02.2022); - Corolla (18.06.2018 - 10.11.2022).

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e11*2007/46*3641*01, e6*2007/46*0338*01, e11*2001/116*0305*21, e6*2007/46*0318*00, e6*2007/46*0318*04, e6*2007/46*0318*06, e6*2007/46*0111*06, e6*2007/46*0163*03

Motif du rappel : Un pressage insuffisant des pièces de la pompe à carburant haute pression peut provoquer un mouvement du cylindre dans la pompe à carburant à travers laquelle le piston se déplace. Cela peut créer de l'usure entre le cylindre et le corps de la pompe, ce qui entraîne une pression accrue sur les vannes et/ou le siège de la soupape de mouvement à l'intérieur du corps de la pompe. Cette contrainte accrue peut provoquer une fissure dans la soudure des vannes affectées, ce qui pourrait entraîner une fuite de carburant, augmentant le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

