

RAPPEL DE PRODUIT

RANGE ROVER VOITURE DE TOURISME LAND ROVER

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Range Rover Voiture de tourisme

Marque : **LAND ROVER**

Modèle ou référence : **Range Rover Voiture de
tourisme**

- **GTIN 23.09.2020 - 07.06.2022**



Publication du : 30/09/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e9*2018/858*11120*

Motif du rappel : Les raccords du cadre de montage du filtre à particules diesel mal serrés peuvent entraîner un desserrage ou un détachement des raccords, ce qui entraînera un stress sur les joints d'échappement et, au fil du temps, augmentera la possibilité de fuites de gaz d'échappement non mesurées. En cas de fuite d'échappement, les gaz d'échappement chauds peuvent fuir sous le véhicule ou sous le compartiment moteur, ce qui peut endommager les composants du moteur, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie \ Environnement.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

