

RAPPEL DE PRODUIT

5SERIES, i5, i7, 7SERIES, M5 VOITURE PARTICULIÈRE

Bmw

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

5series, i5, i7, 7series, M5 Voiture particulière

Marque : **Bmw**

Modèle ou référence : **5series, i5, i7, 7series, M5 Voiture particulière.**

- GTIN 17.06.2024 - 04.09.2024



Publication du : 13/12/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : G6E, G6K, G6L, G7L, G9M, e1*2018/858*00154*, e1*2018/858*00316*, e1*2018/858*00317*, e1*2018/858*00360*, e1*2018/858*00451*

Motif du rappel : En raison d'un problème de fabrication, la douille de rotation du double joint universel de la colonne de direction peut se casser lorsque le volant est tourné fort en position extrême et lorsque la direction sans assistance à la direction avec le moteur éteint, ce qui peut entraîner un comportement inattendu de la direction qui peut augmenter le risque d'accidents et de blessures.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

