

RAPPEL DE PRODUIT

GL1800 MOTOCYCLETTE

Honda

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

GL1800 Motocyclette

Marque : **Honda**

Modèle ou référence : **GL1800 Une moto.**

- Lot



Publication du : 22/11/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e4*168/2013*00075*00, e4*168/2013*00075*01, e4*168/2013*00075*02, e4*168/2013*00075*03

Motif du rappel : Le boulon de serrage principal de l'engrenage d'entraînement est sujet à une défaillance par fatigue due à une contrainte excessive due aux forces de flexion. Lorsque cela se produit, le rotor d'impulsion est délogé, entraînant la défaillance du signal d'allumage et provoquant le décrochage du moteur pendant la conduite ou le démarrage. Cela crée un risque d'accidents et de blessures pour les occupants du véhicule.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

