

# RAPPEL DE PRODUIT

## 3008, 5008 VOITURE PARTICULIÈRE

Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

**3008, 5008 Voiture particulière**

Marque : **Peugeot**

Modèle ou référence : **3008, 5008 Voiture particulière**

- **GTIN 17.7. 2023 - 29.11.2024 : 3008 5.12.2023 - 29.11.2024 : 5008**



Publication du : 10/01/2025

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2\*2018/858\*00064\*00 3008, e2\*2018/858\*00064\*01 3008, e2\*2018/858\*00064\*02 3008, e2\*2018/858\*00064\*02 5008, e2\*2018/858\*00064\*03 3008, e2\*2018/858\*00064\*03 5008, e2\*2018/858\*00064\*04 3008, e2\*2018/858\*00064\*04 5008, e2\*2018/858\*00064\*05 3008, e2\*2018/858\*00064\*05 5008, e2\*2018/858\*00064\*06 3008, e2\*2018/858\*00064\*06 5008, g11\*2018/858\*00524\*00 3008, g11\*2018/858\*00524\*00 5008, g11\*2018/858\*00524\*01 3008, g11\*2018/858\*00524\*01 5008

Motif du rappel : Le support de joint à bille avant gauche ou droit sur le bras de suspension inférieur avant peut avoir des vis de fixation défectueuses, ce qui pourrait se casser. Deux vis manquantes feront pivoter le support à rotule et la roue affectée changera de direction et frappera le garde-boue, ce qui peut affecter la capacité de direction du véhicule, augmentant ainsi le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

