

RAPPEL DE PRODUIT

ROADSTER RANGE BONNEVILLE T120, ROADSTER RANGE BONNEVILLE T120 BLACK MOTO

Triumph

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

**Roadster Range Bonneville T120, Roadster Range
Bonneville T120 Black Moto**

Marque : **Triumph**

Modèle ou référence : **Roadster Range Bonneville T120,
Roadster Range Bonneville T120 Black Moto**

- GTIN 24.05.2022 - 31.01.2023



Publication du : 24/03/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e13*168/2013*01049*01

Motif du rappel : Le disque de frein à gauche est insuffisamment fixé, ce qui peut conduire à son détachement. Cela peut entraîner une réduction des performances de freinage, créant un risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

