

RAPPEL DE PRODUIT

7, 8, iX3, M3, M4, M8, X5, X6, X7 VOITURE DE TOURISME BMW


Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

7, 8, iX3, M3, M4, M8, X5, X6, X7 Voiture de tourisme

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **7, 8, iX3, M3, M4, M8, X5, X6, X7
Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 14 December 2018 and 1 February 2021.**



Publication du : 30/04/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Types: G234M, 7L, G8C, G3XE, F8CM, G5X, G6X, F56XM, G7X, e1*2018/858*00003, e1*2007/46*0276*, 1906*, 2130*, 2019*, 1918*, 2020*, 2066*, 1952*

Motif du rappel : L'unité hydraulique défectueuse du système de freinage peut entraîner un support de freinage limité et une distance de freinage accrue. En outre, dans de tels cas, le système ABS ne serait pas disponible. Cela entraînera un risque accru d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

