

RAPPEL DE PRODUIT

BONNEVILLE T100, BONNEVILLE T120, STREET SCRAMBLER, SCRAMBLER 900, STREET TWIN, SPEED TWIN 900 MOTOCYCLETTE

Triumph

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**Bonneville T100, Bonneville T120, Street Scrambler,
Scrambler 900, Street Twin, Speed Twin 900
Motocyclette**

Marque : **Triumph**

Modèle ou référence : **Bonneville T100, Bonneville T120,
Street Scrambler, Scrambler 900, Street Twin, Speed
Twin 900 Une moto.**



- GTIN 27.04.2020 - 04.12.2023

Publication du : 06/12/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : DB04R, DC04, DC04R, DP04, DP04R, DU04, e13*168/2013*01049*00, e13*168/2013*01050*00, e13*168/2013*01051*00, e9*168/2013*11594*00-*02, e9*168/2013*11595*00-*02, e9*168/2013*11596*00-*02, e9*168/2013*11597*00-*02

Motif du rappel : Une combinaison de températures ambiantes élevées, d'une charge de courant élevée et d'une tension latérale excessive peut faire que le câblage entre l'alternateur et le connecteur du harnais forme un pont. Si les pales du connecteur forment un pont, un seuil thermique peut être atteint qui dépasse la capacité du connecteur et provoque la déformation du connecteur. Cela peut entraîner un court-circuit, augmentant le risque d'incendie et créant un risque d'accident.

Risques encourus : Blessures \ Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

