

RAPPEL DE PRODUIT

M8, X3M, X4M, X3, X4, 8, 3 VOITURE DE TOURISME BMW

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

M8, X3M, X4M, X3, X4, 8, 3 Voiture de tourisme

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **M8, X3M, X4M, X3, X4, 8, 3
Voiture de tourisme**

- **GTIN 16.11.2019 to 4.3.2020**



Publication du : 01/05/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type: F8CM, F34XM , G3X, G4X, G8C, G3L ,
e1*2007/46*2019, E1*2007/46*1988, e1*2007/46*1797, e1*2007/46*1881, e1*2007/46*1906, e1*2007/46*1947

Motif du rappel : Le câble reliant le capteur du hall à la boucle du siège peut être trop court. Par conséquent, le capteur pourrait se détacher de la boucle, ce qui entraînerait une détection défectueuse de la ceinture de sécurité, compromettrait le fonctionnement du système de retenue et le déploiement du coussin gonflable, augmentant le risque de blessures en cas d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

