

Kia rappelle Sportage Véhicules qui ne sont pas équipés d'un régulateur de vitesse intelligent (SCC).

Image non disponible

- Sportage Véhicules qui ne sont pas équipés d'un régulateur de vitesse intelligent (SCC).
- Marque : Kia
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 19 March 2015 and 23 October 2020.
- Informations complémentaires : e5*2007/46*1081, Type: QLE

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Un court-circuit peut se produire dans le module Système de freinage antiblocage (ABS)/Programme de stabilité électronique (ESP). Cela pourrait entraîner un débit de courant excessif qui peut augmenter le risque d'incendie dans le compartiment moteur.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures
Incendie

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre