

RAPPEL DE PRODUIT

RANGE ROVER SPORT, RANGE ROVER VOITURE PARTICULIÈRE

Land Rover

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Range Rover Sport, Range Rover Voiture particulière

Marque : **Land Rover**

Modèle ou référence : **Range Rover Sport, Range Rover Voiture particulière.**

- **GTIN 04.09.2023 - 23.10.2023**



Publication du : 20/09/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : L1, LK, e9*2018/858*11120*03, e9*2018/858*11229*02

Motif du rappel : En raison du fait que les supports reliant les conduites du refroidisseur d'huile monté sur le moteur ne sont pas correctement vissés dans leurs filetages, le tuyau du refroidisseur d'huile peut se desserrer ou se détacher, provoquant un déversement d'huile moteur sur la route. Cela crée des sections glissantes, augmentant le risque d'accidents et de blessures, en particulier pour les véhicules à deux roues.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

