

# RAPPEL DE PRODUIT

## CBF125NA, CBF250NA, CBF300NA. MOTOCYCLETTE Honda

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**CBF125NA, CBF250NA, CBF300NA. Motocyclette**

Marque : **Honda**

Modèle ou référence : **CBF125NA, CBF250NA,  
CBF300NA. Une moto.**

- **GTIN 24/11/2017 - 25/7/2024**



Publication du : 09/05/2025

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e13\*168/2013\*00315\*00, e13\*168/2013\*00363\*00, e13\*168/2013\*00363\*01, e13\*168/2013\*00363\*02, e13\*168/2013\*00368\*00, e13\*168/2013\*00929\*00, e13\*168/2013\*00929\*01.

Motif du rappel : Les plaques internes de la structure du phare peuvent résonner en raison des vibrations du moteur et de la direction. Cela peut provoquer une flexion à la base du terminal. Les fils de noyau peuvent subir une rupture de fatigue à la racine des bornes, entraînant un scintillement ou une défaillance du phare, ce qui pourrait causer un accident.

Risques encourus : Blessures.

Conduite à tenir : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

