

# RAPPEL DE PRODUIT

## COOPER, COUNTRYMAN, ACEMAN VOITURE PARTICULIÈRE

Mini

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Cooper, Countryman, Aceman Voiture particulière**

Marque : **Mini**

Modèle ou référence : **Cooper, Countryman, Aceman  
Voiture particulière**

- GTIN 12.12.2023 - 26.08.2024



Publication du : 10/01/2025

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : FM6, JM1, JM5, UMX, e1\*2018/858\*00373\*, e1\*2018/858\*00347\*, e1\*2018/858\*00382\*, e1\*2018/858\*00370\*

Motif du rappel : L'arbre creux du servomoteur a été mal soudé. La soudure peut ne pas être en mesure de résister à l'accumulation de pression de freinage élevée et peut se casser. Dans ce cas, les performances de freinage réduites nécessitent une plus grande force et la distance de freinage peut augmenter. En outre, les systèmes de commande de frein ABS et DSC ne sont pas assistés. Cela augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

