

Bmw rappelle S 1000 R, S 1000 XR Moto

Image non disponible

- S 1000 R, S 1000 XR Moto
- Marque : Bmw
- GTIN 3.04.2019 - 20.12.2022
- Informations complémentaires : 2R99, 2R99r, 2X99, 2X99r, e1*168/2013*00091*03-*05, e1*168/2013*00092*03-*05, e1*168/2013*00162*00-*03, e1*168/2013*00163*00-*03

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : La commande de levage de roue avant est désactivée par une réinitialisation du logiciel, effectuée sans que le client en soit informé, ce qui crée un **risque d'accident**.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire**.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre