

RAPPEL DE PRODUIT

TUCSON (TLe) ; I30 (PDe) VOITURE DE TOURISME

Hyundai

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

TUCSON (TLe) ; I30 (Pde) Voiture de tourisme

Marque : **Hyundai**

Modèle ou référence : **TUCSON (TLe) ; I30 (Pde)**

Voiture de tourisme

- **GTIN Tucson: 23.10.2018 - 27 .10.2020 i30:
25.10.2018 - 15.07.2020**



Publication du : 11/08/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : i30: e11*2007/46*3807*, e5*2007/46*1075*,
Tucson: e5*2007/46*1076*

Motif du rappel : Le préfiltre de pompe tandem peut être scellé par des fibres de la courroie de pompe tandem. Cela peut entraîner un resserrement de la pédale de frein empêchant le freinage normal, ce qui peut causer un accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

