

RAPPEL DE PRODUIT

RIFTER, PARTNER VOITURE DE TOURISME PEUGEOT

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Rifter, Partner Voiture de tourisme

Marque : **PEUGEOT**

Modèle ou référence : **Rifter, Partner Voiture de
tourisme**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured from
19 February 2021 to 4 March 2021.**



Publication du : 04/06/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2007/46*0624*10, e2*2007/46*0625*11

Motif du rappel : La coupure du bouton de commande du système de retenue du frein à main pourrait être incorrecte. Par conséquent, le frein à main peut ne pas être correctement engagé lorsqu'il est utilisé, ce qui amène le véhicule à se déplacer spontanément lorsqu'il est stationné, ce qui augmente le risque d'accident ou de blessures aux contourneurs.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

