

# RAPPEL DE PRODUIT

## SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/véhicule  
utilitaire léger sous le code de rappel de Mercedes-  
Benz VS3SITZVER.**

- **GTIN 21 October 2018 to 21 November 2018**



Publication du : 10/01/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: e1\*2001/116\*0354\*22, e1\*2007/46\*0294\*10, e1\*2007/46\*0296\*10, e1\*2007/46\*0300\*15, e1\*2007/46\*0301\*17, e1\*2007/46\*1760\*00, e1\*2007/46\*1761\*00, Types: 906AC35, 906BA50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, KL3A4, FL3A4

Motif du rappel : Le soudage du mécanisme de réglage de la hauteur du siège avant peut être défectueux. Cela peut entraîner un risque accru de blessure en cas d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

