

RAPPEL DE PRODUIT

VITARA, SX4 S-CROS VOITURE DE TOURISME

Suzuki

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

Vitara, SX4 S-CROS Voiture de tourisme

Marque : **Suzuki**

Modèle ou référence : **Vitara, SX4 S-CROS Voiture de tourisme**

- Lot



Publication du : 23/02/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : AKK414 / AKK415, APK414 / APK415, e4*2007/46*0779*16, e4*2007/46*0928*13

Motif du rappel : Le tuyau de frein arrière gauche peut avoir été endommagé pendant le processus de serrage, ce qui peut conduire au développement de la rouille et à la création d'un trou. Cela peut entraîner des fuites de liquide de frein, entraînant une altération des performances de freinage et une perte de stabilité au volant, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

