

RAPPEL DE PRODUIT

DEFENDER, DISCOVERY, VELAR, RANGE ROVER SPORT, RANGE ROVER VOITURE DE TOURISME / CAMIONNETTE

Land Rover, Range Rover

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

**Defender, Discovery, Velar, Range Rover Sport, Range
Rover Voiture de tourisme / Camionnette**

Marque : **Land Rover, Range Rover**

Modèle ou référence : **Defender, Discovery, Velar,
Range Rover Sport, Range Rover Voitures
particulières / Camions de ramassage.**

- GTIN Defender N1: 06.12.2023 - 17.12.2023 Others:
29.11.2023 - 12.03.2024



Publication du : 19/07/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : LE, LR, LY, L1, LK , e5*2007/46*0092*08, e5*2007/46*0125*05, e5*2007/46*1055*06, e5*2007/46*1057*09-10, e9*2018/858*11120*03, e9*2018/858*11229*02

Motif du rappel : Le plastique utilisé pour le boîtier du filtre à huile dans certains moteurs à essence et diesel peut se fissurer au fil du temps. Cela peut causer des fuites d'huile sur le moteur et la route. L'huile qui fuit peut s'enflammer au contact de pièces chaudes du moteur, ce qui augmente le risque d'incendie. En outre, il peut également créer des sections glissantes, augmentant le risque d'accidents et de blessures, en particulier pour les véhicules à deux roues.

Risques encourus : Blessures \ Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

