

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 24/07/2020

Mercedes-Benz rappelle Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger



- Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger
- Marque : Mercedes-Benz
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 30 October 2018 and 6 May 2020.
- Informations complémentaires: Type-approval numbers: e1*2001/116*0354*22-*25, e1*2001/116*0424*15-*17, e1*2007/46*0294*10-*13, e1*2007/46*030*15-*18, e1*2007/46*0301*17-*20, e1*2007/46*0304*06-*08, Types: 906 AC 35, 906 AC 35/4x4, 906BA50, 906BB50, 906BB55, 906BB50/4x4, 906BB55/4x4, 906BA50/4x4, 906BA55/4x4, KL3A4, FL3A4, KL3A5, FL3A5, e1*2007/46*0305*11-*13, e1*2007/46*0308*06-*08, e1*2007/46*0312*12-*14, e1*2007/46*1760*00-*02, e1*2007/46*1761*00-*02, e1*2007/46*1762*00, e1*2007/46*1763*00-*02

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX?

- Motif du rappel : Le faisceau de câblage électrique peut se bloquer et s'endommager dans les bogies du siège avant. Cela peut faire libérer par inadvertance le coussin gonflable latéral, ce qui augmente le risque de blessure.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE?

Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

