

RAPPEL DE PRODUIT

SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Mercedes-Benz


Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/Véhicule
utilitaire léger**

- **GTIN 19.12.2017 - 17.10.2022**



Publication du : 23/12/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 906 AC 35, 906 AC 35/4x4, 906BA50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, 906BA50/4x4, 906BA35/4x4, e1*2001/116*0354*21-*28, e1*2001/116*0424*15-*19, e1*2007/46*0294*10-*16, e1*2007/46*0296*10-*16, e1*2007/46*0300*15-*22, e1*2007/46*0301*17-*23, , e1*2007/46*0304*06-*10, e1*2007/46*0305*11-*15, e1*2007/46*0308*06-*10, e1*2007/46*0312*12-*16

Motif du rappel : Un composant du système de verrouillage de stationnement peut s'user. En conséquence, le véhicule peut commencer à se déplacer hors de la position de stationnement, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

